

Zákazník : **Obec Devnice**

Devnice 56

Vzorkoval : Zdeněk Šulík Ing. dne 14.3.17 - 11:55 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 14.3.17 / 29.3.17 Typ rozboru : Úplný rozbor

Místo odběru : **Devnice, p.19 Plastoma kuchyňa**Číslo vzorku : **865/17**

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
chlor volný	mg/l	<0,04	0,3	-	SN ISO 7393-2/A
teplota vzorku	°C	8,5	-	±0,5	SN 757342/A
pach		příjemný	příjemný	-	SOP 2-Z34/A
chuť		příjemná	příjemná	-	SOP 2-Z34/A
pH		6,5	6,5 - 9,5	±0,2	SN ISO 10523/A
el. konduktivita	mS/m	29,1	125	±7%	SN EN ISO 27888/A
barva	mg/l Pt	<4	20	-	SOP 1-Z05/A
zákal	ZF(t)	<1,0	5	-	SN EN ISO 7027/A
Ca+Mg suma vápník a hořčík	mmol/l	1,20	-	±6%	SN ISO 6059/A
vápník	mg/l	35,8	-	±4%	SN ISO 6058/A
hořčík	mg/l	7,46	-	±6%	SN ISO 6059/A
amonné ionty	mg/l	0,02	0,50	±7%	SN ISO 7150-1/A
dušitany	mg/l	<0,020	0,50	-	SOP 2-Z37/A
dušičnany	mg/l	20,5	50,0	±5%	SOP 2-Z37/A
počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	5	200	2-9	SN EN ISO 6222/A
počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	2	40	<1-4	SN EN ISO 6222/A
koliiformní bakterie	KTJ/100ml	0	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0	-	SN ISO 7899-2/A

Protokol o zkoušce vody .1011/17

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
mikroskop.obraz - počet organism	jedinci/ml	0	50	-	SN 757712/A
mikroskop.obraz - živé organismy	jedinci/ml	0	0	-	SN 757712/A
mikroskop.obraz - abioseston	%	3	10	-	SN 757713/A
železo	mg/l	<0,02	0,20	-	SN 757385/A
mangan	mg/l	<0,01	0,050	-	SN 757385/A
radon 222	Bq/l	101,2 !	100	±20%	SN 757624/S
aktivita alfa	Bq/l	0,110	0,20	±20%	SN 757611/S
aktivita beta	Bq/l	0,088	0,50	±20%	SN 757612/S

úplný číselný - KHS

Vzorek byl odebrán podle postup SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky . 252/2004 Sb. (Příloha 1), bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů. Hodnoty, které limity nevyhovují, jsou označeny "!".

Zkušební laboratoř . 4036 je odborně způsobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona . 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PiVo AS00000403600.

Metody, na které se vztahuje OSV DĚNÍ O SPRÁVNÉ INNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné subdodavately kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

V Pardubicích : 29.3.2017

Ing. Zdeněk Šulík